


## 1. Содержимое упаковки

Вы должны были получить следующие предметы внутри упаковки:

- ИБП
- Краткое руководство по эксплуатации
- кабель связи (только для моделей с USB портом)
- силовой кабель (только для модели МЭК типа)

## 2. Краткие сведения о продукции

Вид спереди:




- ① Кнопка питания
- ② Индикатор режима переменного тока: зеленый сигнал
- ③ индикатор режима батареи: желтый диод

- ④ индикатор режима сбоя: красный диод
- ⑤ Работа от сети: показывает уровень нагрузки

Работа от батареи: показывает заряд аккумулятора

Вид сзади:



- ① выходные розетки
- ② Вход переменного тока
- ③ выключатель тока


- ④ USB
- ⑤ опция.сеть защита от перенапряжения

## 3. Установка и начальный запуск

**Внимание:** перед установкой, пожалуйста, проверьте устройство. Убедитесь, что в упаковке ничего не повреждено.

### Размещение и условия хранения

Установите ИБП в охраняемой зоне, свободной от чрезмерного количества пыли и имеющей достаточный приток воздуха. Разместите ИБП подальше от иных приборов на расстоянии не меньше, чем 20 см, чтобы избежать помех. НЕ работайте с ИБП там, где температура и влажность превышают особые ограничения. (Пожалуйста, проверьте спецификации касательно ограничений).



### Подключение к Сети и Зарядка

Подключите кабель переменного тока к настенной розетке. Для получения оптимального результата предлагается заряжать батарею не меньше 4 часов, перед первым использованием. При подключении к сети устройство заряжает батарею.

### Подключите нагрузку

Подключите нагрузку к выходным розеткам на задней панели ИБП. Просто включите кнопку питания на ИБП, затем устройства, подключенные к ИБП, будут защищены ИБП.

**Внимание: НИКОГДА** не подключайте лазерный принтер или сканер к ИБП. Это может привести к повреждению устройства.



### Подключение модема/Телефона/Сети для защиты от перенапряжений (только для моделей с RJ-11/RJ45)

Подключите модем/телефонную линию в розетку, защищенную от перенапряжения "IN" на задней панели ИБП. Соедините с компьютером при помощи другого кабеля телефонной линии через гнездо "OUT".

### Подключение кабеля связи (Только для моделей с USB портом)

Для обеспечения автоматического выключения/загрузки ИБП и мониторинга, подключите один конец кабеля связи к USB порту, а другой конец – к порту связи вашего ПК. С установленной программой наблюдения вы можете планировать выключение/загрузку ИБП и мониторить состояние ИБП посредством ПК.

### Включите/выключите устройство

Включите ИБП, нажав кнопку питания. Выключите ИБП, снова нажав кнопку.

#### 4. Важные меры предосторожности (СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ)

**ОСТОРОЖНО!** Для предотвращения поражения огнем или электрическим током, устанавливайте устройство в закрытом помещении, свободном от электропроводных загрязнителей с регулируемой температурой и влажностью.(См.спецификации по допустимым пределам температуры и влажности)

**ОСТОРОЖНО!** Чтобы уменьшить риск перегрева ИБП, не накрывайте вентиляционные отверстия и не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или избегайте установки устройства рядом с тепловыделяющими приборами, такими как, обогреватели или печи.

**ОСТОРОЖНО!** Не подключайте устройства, не имеющие отношения к компьютерной технике, такие как медицинское оборудование, оборудование для жизнеобеспечения, микроволновые печи или пылесосы к ИБП.

**ОСТОРОЖНО!** Не подключайте ввод ИБП к собственному выводу.

**ОСТОРОЖНО!** Не допускайте попадания жидкости или иных посторонних предметов в ИБП. Не ставьте напитки либо иные, содержащие жидкость сосуды, на или возле устройства.

**ОСТОРОЖНО!** В случае возникновения чрезвычайной ситуации, нажмите кнопку "OFF" и отсоедините шнур питания от сети переменного тока, чтобы правильно отключить источник бесперебойного питания.

**ОСТОРОЖНО!** Не прикрепляйте удлинитель или ограничитель перенапряжения к ИБП

**ОСТОРОЖНО!** Если ИБП с металлическим каркасом, в целях безопасности заземление – обязательное условие во время установки ИБП, чтобы сократить ток утечки ниже 3.5mA. **Внимание**, аккумулятор опасен поражением электрического тока. Также, отключая данное устройство от сети, опасное напряжение все еще может быть сохраняться благодаря питанию от батареи.

Необходимо отключать питание от батареи в положительном и отрицательном плосках в разъемах батареи, если необходимо провести сервисное обслуживание в ИБП.

**ОСТОРОЖНО!** Обслуживание аккумуляторов должно осуществляться или контролироваться лицами, разбирающимися в батареях и мерами предосторожности. Держите посторонних лиц подальше от батареи.

**ОСТОРОЖНО!** При замене аккумуляторов замените их тем же количеством и типом.

**ОСТОРОЖНО!** Внутреннее напряжение аккумуляторной батареи – 12 Вольт постоянного тока. Закрытый, свинцово-кислотный 6-ти ячеекный аккумулятор.

**ОСТОРОЖНО!** Не бросайте батарею в огонь. Батарея может взорваться. Не открывайте и не повреждайте аккумулятор/аккумуляторы. Выделение аккумуляторной кислоты вредно для кожи и глаз.

**ОСТОРОЖНО!** Отключите ИБП перед чисткой и не пользуйтесь жидкими или аэрозольными моющими веществами.

**ОСТОРОЖНО!** Батарея может представлять опасность в виде поражения электрическим током и высоким током короткого замыкания. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности перед заменой батарей:

- 1) Снимите часы, кольца или другие металлические предметы с рук.
  - 2) Пользуйтесь инструментами с изолированными ручками
  - 3) Надевайте резиновые перчатки и ботинки.
  - 4) Не кладите инструменты или металлические элементы на верх батареи.
  - 5) Отсоедините зарядное устройство перед тем, как соединить или отсоединить клеммы батареи.
5. Загрузка и установка программного обеспечения (Только для моделей с портом связи)  
Пожалуйста, следуйте пунктам ниже для загрузки и установки программного обеспечения для мониторинга:
1. Перейдите по адресу <http://www.power-software-download.com>
  2. Нажмите значок программы ViewPower, а затем выберите требуемую ОС (операционную систему) для загрузки программного обеспечения.
  3. Следуйте инструкциям на экране для установки программы.
  4. После перезагрузки вашего компьютера, программа для мониторинга появится в виде оранжевой иконки на панели задач, возле часов.

#### 6. Поиск и устранение проблем

Используйте таблицу ниже для решения мелких проблем.

проблема	Вероятная причина	решения
На передней панели не мигает значок LED.	Низкий заряд батареи. Неисправен аккумулятор.	Заряжайте ИБП не меньше 6 часов. Замените аккумулятор на такой же
ИБП не включен		Нажмите кнопку питания опять для включения ИБП.
Постоянный звуковой сигнал, когда сеть в нормальном состоянии	ИБП перегружен	Уберите сначала нагрузку. Перед повторным подключением оборудования, пожалуйста, убедитесь, что нагрузка соответствует мощности ИБП, указанной в спецификациях.
При сбое питания время работы от батареи уменьшается.	ИБП перегружен Слишком низкое напряжение батареи.	Уберите критическую нагрузку. Заряжайте ИБП не меньше 6 часов.
	Дефект батареи. Возможно из-за температурной рабочей среды или неправильной работы с батареей.	Замените батарею таким же типом.
Сеть в нормальном состоянии, но мигает желтый значок LED	Сетевой шнур слабо закреплен.	Заново корректно подключите сетевой шнур

#### 7 спецификаций

Модель	450	650	850	1200	1500	2000
МОЩНОСТЬ	450 ВА / 240 Вт	650 ВА / 360 Вт	850 ВА / 480 Вт	1200 ВА / 720 Вт	1500 ВА / 900 Вт	2000 ВА / 1200 Вт
<b>ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>						
напряжение						
110/120 ВПП или 220/230/240 ВПП						
диапазон напряжения						
81-145 ВПП / 162-290 ВПП						
<b>ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>						
Регулировка напряжения						
+/-10%						
Время переключения на батарею						
Обычно 2-6 мс, 10 мс макс.						
Колебание						
Моделируемое синусоидальное колебание						
<b>Батарея</b>						
Тип и номер батареи	12 V/4.5 A·ч x 1	12 V/7 A·ч x 1	12 V/9 A·ч x 1	12 V/7 A·ч x 2	12 V/9 A·ч x 2	12 V/9 A·ч x 2
Время зарядки	4-6 часов восполняет до 90% объема батареи					
<b>Физические размеры</b>						
размеры (длина-ширина-высота)	287 x 100 x 142 мм			350 x 146 x 160 мм	397 x 146 x 205 мм	
Масса нетто (кг)	3.55	4.2	4.9	8.8	11.1	11.5
<b>Окружающая среда</b>						
Влажность	0-90% Относит.влажности @ 0-40°C (без конденсации)					
Уровень шума	меньше 40дБ					
Управление	USB/RS-232 (по выбору)					
	Поддержка Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix и MAC					